

# FARBA DO METALU O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

**Do 8 lat trwałości**  
**Antykorozyjna**  
**Wysoce odporna na promieniowanie UV i sól z wody morskiej**  
**Gwarantowana trwałość koloru**



## Przeznaczenie

Farba do metalu o EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI V33 przeznaczona jest do ochrony i wzmacniania zewnętrznych powierzchni z metali żelaznych: bram, krat, płotów, akcesoriów ogrodowych, wyrobów ozdobnych ze stali itp., szczególnie narażonych na intensywne promieniowanie UV, działanie soli z wody morskiej. Farbę można również stosować wewnątrz pomieszczeń.

Na metale kolorowe, miedź, cynk, powierzchnie ocynkowane lub z PCW przed nałożeniem farby do metalu należy nałożyć Farbę podkładową metale & plastik V33.

## Właściwości

Farba do metalu o EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI na bazie żywic polisiloksanowych i środków antykorozyjnych pozwala zapewnić aż do 8 lat trwałości w ekspozycji zewnętrznej. Specyficzna formuła charakteryzuje się następującymi cechami:

- Odporność: Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury (-40°C do 60°C.), wilgoć i zasolenie. Odporność na promieniowanie UV. Gwarantowana trwałość koloru.
- Ochrona: Doskonała ochrona przed korozją – farba idealnie przylega do zardzewiałych powierzchni.
- Tiksotropowość – łatwość nakładania na powierzchnie pionowe.
- Wysoka wytrzymałość na uderzenia.

## Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.

**Powierzchnie nowe:** powierzchnię odtłuścić. Dla lepszej przyczepności powierzchnię można przetrzeć papierem ściernym. Na powierzchni nieżelazne zastosować Farbę podkładową metale & plastik V33.

**Powierzchnie zardzewiałe:** krucho rdzę usunąć metalową szczotką.

**Powierzchnie pomalowane, farba uszkodzona:** uszkodzoną powierzchnię należy usunąć specjalnym Środkiem do usuwania starych powłok V33, a następnie odtłuścić.

**Powierzchnie malowane, nienaruszona powłoka farby:** powierzchnię odkurzyć i optukać w celu oczyszczenia z ewentualnych resztek soli. Pomalować Farbą do metalu o Ekstremalnej Odporności (farba podkładowa nie jest konieczna).

## Nakładanie

Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym w celu uzyskania lepszej przyczepności. Nałożyć dwie nierozcieńczone warstwy za pomocą pędzla w temperaturze 10°C - 20°C. Farby w aspekcie młotkowym nie należy nakładać pistoletem natryskowym.

## Zalecenia V33

- Unikać prac na słońcu. Ciepło absorbowane przez metal powoduje zbyt szybkie schnięcie farby, co szkodzi dobrej przyczepności.
- Malować w warunkach suchych, unikać przeciągów, kurzu.

## Informacje techniczne

<b>Kolory/ wykończenie</b>	Połysk: biały, czerwony baskijski, brązowy, czarny, ciemny popiel, jasny popiel, ciemnozielony, kremowy Mat: czarny Młotkowy: szary, grafitowy, brązowy
<b>Opakowanie</b>	0,5L, 2,5L
<b>Czas schnięcia</b>	Dotykowo sucha: 8h, Kolejną powłokę można nanosić po upływie: 24 h.
<b>Wydajność (1warstwa)</b>	1L = ok. 16m <sup>2</sup> (efekt młotkowy 12 m <sup>2</sup> )
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Benzyna lądowa
<b>Nakładanie</b>	pędzel lub wałek, pistolet (poza efektem młotkowym)

## Środki ostrożności

R10: Produkt łatwopalny; R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. S2: Chronić przed dziećmi; S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S62: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.  
Zawiera karboksylany kobaltu. Może wywołać reakcję alergiczną.

Chroń środowisko. Nie usuwaj resztek produktu do kanalizacji. Puste i nieużyte opakowania przynieś na miejsce składowania odpadów. Po użyciu zamknij opakowanie.

